

Como utilizar o anel da escala de contagem decrescente

A escala de contagem decrescente pode ser utilizada para medir o tempo que falta até à hora prevista de uma forma simplificada.


- Tempo restante até ao tempo pretendido

1 Rode a coroa de operação para alinhar a marca ▽ Rode a coroa de operação para alinhar a marca com o tempo pretendido.



2 Leia a graduação para a qual o ponteiro dos minutos está a apontar.

- A graduação no anel para o qual o ponteiro dos minutos está a apontar indica o tempo restante até ao tempo pretendido.



* "▽" Poderá ser outra marca.

* Consoante o modelo, a escala de contagem decrescente pode estar indicada no bisel rotativo ou não. Nestes casos, rodar a luneta rotativa para alinhar a marca ▽ com o tempo pretendido.