

如何使用倒计时刻度内圈

倒计时刻度可用来以一种简便的方式测量距离目标时间所剩余的时间。

- 距离目标时间所剩余的时间

1 转动操作表冠，使 ▽ 标记与目标时间对齐。



2 读出分针所指的刻度。

- 分针所指的刻度即为距离目标时间所剩余的时间。



* “▽” 也可能在其他时间刻度。

* 根据型号的不同，倒计时刻度可能会显示在旋转表圈或其他地方。在这种情况下，应转动旋转表圈，使 ▽ 标记与目标时间对齐。